

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES TRMS

Références : PM19, PM18C



- Calibres manuels (PM18C) ou automatiques (PM19)
- Grand écran 6000 points
- Multimètres complets
- Accès aux piles très aisé

Référence	PM18C	PM19
Affichage	6000 points	6000 points
Tension DC	600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V	600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Tension AC	6 V, 60 V, 600 V, 750 V	6 V, 60 V, 600 V, 750 V
Courant DC	60 µA, 60 mA, 600 mA, 20 A	60 µA, 600µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A
Courant AC	60 mA, 600 mA, 20 A	60 µA, 600µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A
Résistance	600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ	600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Capacité	6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF, 60 µF, 600 µF, 6 mF, 100 mF	6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF, 60 µF, 600 µF, 6 mF, 100 mF

Fréquence	9,999 Hz à 9,999 MHz	9,999 Hz à 9,999 MHz
Température	de -20°C à 1000°C	de -20°C à 1000°C
Autres fonctions	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage et LED à l'arrière, extinction auto., tension sans contact	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage et LED à l'arrière, extinction auto., tension sans contact
Alimentation	4 piles AA (non fournies)	4 piles AA (non fournies)
Sécurité	CAT III 1000 V	CAT III 1000 V
Dimensions	194 x 90 x 55 mm	194 x 90 x 55 mm
Masse	380 g	580 g
Accessoires	Cordons de mesure et sonde de température	Cordons de mesure et sonde de température
Calibres	Manuels	Automatique