

MULTIMÈTRE CALIBRES AUTOMATIQUES 4000 POINTS

Référence : VC88



- Calibres manuels ou automatiques
- 4 douilles bananes
- Accès facilité à la pile

Référence	VC88
Affichage	4000 points
Tension DC	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V
Tension AC	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V
Courant DC	400 μ A, 4000 μ A, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
Courant AC	400 μ A, 4000 μ A, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A
Résistance	400 Ω , 4 k Ω , 40 k Ω , 400 k Ω , 4 M Ω , 40 M Ω
Capacité	4 nF, 40 nF, 400 nF, 4 μ F, 40 μ F, 200 μ F
Fréquence	100 Hz à 30 MHz
Température	oui
Autres fonctions	Tests de diode et de continuité, maintien des mesures, rétroéclairage, extinction auto.
Alimentation	2 piles AAA (non fournies)

Dimensions	170 x 86 x 35 mm
Masse	290 g
Accessoires	Cordons de mesure et sonde de température