

# PRESSION ABSOLUE / TEMPÉRATURE

Référence : PS-2146



Ce capteur permet de mesurer simultanément ou indépendamment la pression absolue et la température. Il est fourni avec une sonde de température ainsi qu'un petit tuyau et des embouts pour le connecter au capteur de pression.

Caractéristiques techniques :

- Plages de mesure :
- De 0 à 700 kPa pour la pression
- De -10 °C à +70 °C pour la température
- Précision : 2 kPa et 0,5 °C
- Unités : kPa, N/m<sup>2</sup>, atm, psi (pression) et °C, K, °F (température)
- Fréquence d'échantillonnage : jusqu'à 100 Hz