

# SONDE SUPPLÉMENTAIRE POUR GONIOMÈTRE

Référence : PS-2138



La sonde goniométrique est un complément au capteur goniomètre (PS-2137) et vous permet de mesurer simultanément le mouvement de deux articulations. Le capteur angulaire livré avec la référence PS-2137 ayant deux entrées analogique pour les sondes goniométriques, il suffit de brancher la deuxième sonde sur le même capteur angulaire.